

LATEX EXTERIEUR

DESCRIPTION

Peinture au latex acrylique, diluable à l'eau, facile à appliquer, séchage rapide. Présente une bonne résistance à l'alcalinité et à l'humidité. Sa composition anti-fongique offre une plus grande durabilité. Produits ininflammables à faible toxicité qui ne nuisent pas à l'environnement

Composition de base

Emulsion styrène acrylique, pigments inertes et actifs (dioxyde de titane et colorant) coalescents. Hydroxyéthyl cellulose, biocide, filtre, autres additifs et eau.

INDICATION

Pour couvrir extérieur et intérieur surface de la maçonnerie nécessitant une finition supérieure raffinée, une bonne résistance et durabilité.

FINIR

Mat

SÉCHAGE

au toucher : 30 min. Entre couches : 4 heures. Finale : 4 heures

COUVERTURE PAR COUCHE

Sur crépi : environ 7 m² par ka

Solide total : 53%+-2%

VOCs : <20g/L

Gravité spécifique : 1,44

MODE D'EMPLOI

APPLICATION

Produit prêt à appliquer au pinceau, au rouleau à poils souples, au pistolet. Bien mélanger le produit (ne pas utiliser de tournevis.

AMINCISSEMENT

Avec de l'eau de 20 à 30%

COUCHE





FICHE TECHNIQUE

Normalement, 2 à 3 couches suffisent (sur des surfaces blanches scellées) pour obtenir une opacité en fonction du type de surfaces

PRÉPARATION DE SURFACE

Avant d'appliquer la peinture, nettoyez toujours la surface en enlevant les parties détachées, les taches de graisse (lavage à l'eau et au savon) et poussière

Sur un nouveau crépi, laissez-le sécher pendant 35 à 50 jours. Appliquez une couche de base. En cas pas possible d'attendre la guérison totale.

Laisser sécher la surface et appliquer une couche d'Under Coat également pour les surfaces fragiles et le gypse. Lorsque vous recouvrez la surface en bon état, poncez et nettoyez la poussière.

La surface brillante doit être poncée jusqu'à ce qu'elle ne soit plus brillante.

